



The **Beauty** of Photovoltaics

# Montage-instructie

## Kyroof Indaksysteem

Kwaliteit, Esthetiek & Eenvoud



## Voorwoord

Deze montage-instructie is bedoeld als extra ondersteuning bij de bouw van het Kyroof indaksysteem. Het kan zijn dat de montage-instructie niet volledig is of dat enkele onderdelen van uw project afwijken van de hier gepresenteerde voorbeelden. De geadviseerde montagevolgorde en montagemethoden zullen echter in grote lijnen overeenkomen.

### **Belangrijk om zelf mee te nemen:**

- Accutol met **SLIPSTAND**
- Bit torx.25 **VERLENGD** (voorkeurslengte 75 – 100mm, geen bithouder gebruiken!)
- Schaar en stanleymess
- Kitspuit (in geval van kabeldoorvoer)
- Waterpas
- Meetlint

We raden u aan om deze montage-instructie vooraf volledig door te nemen. Daarbij kunt u de geleverde materialen herkennen vanuit de vormgeving, de tekeningen en de artikelbenamingen. Dit is belangrijk voor de montagevolgorde en voorkomt dat u straks iets moet demonteren omdat u bijvoorbeeld bent vergeten om een kabeldoorvoer te maken

Het Kyroof Systeem is een bouwpakket, maar veel onderdelen worden in over lengte geleverd zodat u het tijdens de montage op maat kunt maken. Dit geld bijvoorbeeld voor de zigzagen, het ribbelband, het bovenprofiel en de dakbedekking. Let wel goed op voordat u gaat zagen of knippen, want beschadigde materialen kunnen niet worden geretourneerd.

Wij hechten veel waarden aan het onbeschadigd opleveren van onze projecten. Indien u minder ervaren bent, adviseren we u om een ervaren bouwer te betrekken bij de montage.

Veel succes en bel ons gerust als u vragen of opmerkingen heeft.


Vriendelijke groeten,



Sven Meijerink  
Robisol

## Montagelatten plaatsen

0-punt tot bovenzijde lat 18x70 controleren



Voor het monteren van het indaksysteem worden twee latten toegepast. Lat 22x100 wordt gebruikt voor het monteren van de zonnepanelen. Lat 18x70 wordt gebruikt voor het monteren van Ribbelband, een onderprofiel of een ventilatieopening.

Op de doorsnede tekening staan de posities van de latten 18x70 en 22x150 weergegeven. We meten normaal gesproken vanuit de gootrand of vanuit de bovenzijde van de eerste panlat die onder het systeem ligt. Controleer de posities van de latten en zet deze vast met schroef 5x60mm.

Eventueel moeten bestaande panlatten worden verwijderd om ruimte te bieden voor de latten 22x100 en 18x70. Laat de overige panlatten liggen zodat de dakbedekkings straks een goede oplegging heeft.


Qty	Name	Description
1	BRSCHROEF5X60	Spanplaatschroef 5x60mm RVS T25
1	KY-HOUT-18X70	Houten lat geschaard 18x70mm
1	KY-HOUT-22X100	Houten panlat 22x100mm

## Eventuele verticale latten

Het kan zijn dat in uw project (zie lay-out) de optie is opgenomen dat er ook verticaal latten benodigd zijn op panlatniveau.

Aan de zijkanten worden deze gebruikt voor het monteren van ziprofielen of de zijafwering. In het middenveld worden deze latten gebruikt voor het eventueel koppelen van de dakbedekking. De dakbedekking is namelijk relatief zwaar en daarom wordt deze in delen geleverd als het dak dak breder is dan 15 meter. De verticale lat wordt gebruikt voor het koppelen van de dakbedekking zodat er een stevige ondergrond beschikbaar is bij het aanrollen van de lijmverbinding.


Beoordeel vanuit de lay-out of en waar deze latten moeten worden geplaatst.



## Ribbelband plaatsen

Bij een dakpan overgang aan de onderzijde van het indaksysteem, plaatst u eerst een houten lat 18x70. Plaats de houten lat op ongeveer 100mm boven de onderliggende dakpan en laat de lat zijdelings ongeveer 500mm doorsteken onder de naastgelegen dakpannen. Zet de lat vast op de tegels met schroef 5x60mm.

Leg de ribbelband over de houten lat en schroef deze vast met schroef 5x30 met neopreen ring (1x per 300mm). Vanuit de overgang tussen het indaksysteem en de dakpannen streekt het ribbelband minimaal 400mm door zodat het water niet naast het ribbelband onder de dakpannen kan stromen.




	Qty	Name	Description
1		BRSCHROEF5X30R	Spaanplaatsschroef 5x30mm RVS T25 met ring
1		BRSCHROEF5X60	Spaanplaatsschroef 5x60mm RVS T25
1		KY-HOUT-18X70	Houten geschaafd 18x70mm L=4800
1		KY-RIBBELBAND	Ribbelband 300mm breed L=6000

## Zijgoot hoge pan plaatsen

Plaats één of meerdere dakpannen om de positie van de zijgoot te bepalen. Laat de zijgoot ongeveer 100mm doorsteken over het ribbelband en schuif de zijgoot maximaal onder de dakpannen (zijde dubbele zetting).

De scherpe hoek ( $50^\circ$ ) staat richting het pv vlik gericht. Plaats zijgoot montageklem over de zetting en schroef vast met schroef 5x30mm.




1	KY-ZGT-KLEM	Zijgoot montageklem
1	KY-ZGT-HP	Kyroof zijgoot hoge pan
1	BRSCHR5X30R	Spaanplaatsschroef 5x30mm RVS T25 met ring
Qty	Name	Description

## Zijgoot platte pan plaatsen

Net als bij de hoge pan wordt de positie van de verholen goot met dakpannen uitgemeten. Op de positie waar de voholen goot komt worden de panlat weggezaagd. De panlatten worden met extra hout vastgezet en ondersteund. Ook het ribbelband onder het systeem wordt verzonken weggewerkt. Om te voorkomen dat water terug kan lopen onder de verholen goten (deze zit immers verlaagd) wordt het ribbelband onder de goot vastgezet met 4 zwarte boorschroeven (4,8x19) en een contraplaatje (KY-ZGT-KPP) onder het ribbelband.

Verder wordt de zijgoot vergelijkbaar met de goot voor platte pannen gemonteerd. De montageklemmen worden over de 50° zetting geplaatst en met schroef 5x30mm vastgezet.



1	KY-ZGT-CPP	Contraplaatje zijgoot lage pan
1	KY-RIBBELBAND	Dakpanovergangsband
4	BRSUPT4,8X19RZ	Boorschroef 4,8x19 RVS T25 zwart met ring
1	KY-ZGT-KLEM	Zijgoot montageklem
1	KY-ZGT-PP	Kyroof zijgoot platte pan
1	BRSCCHR5X30	Spaanplaatschroef 5x30mm RVS T25
Qty	Name	Description


## Zijgoot koppelen

Indien de het PV vlak hoger is dan 3000mm, zijn 1 of meerder zijgotten voorzien van een uitlap.

Plaats de zijgoot met uitlap aan de onderzijde met de uitlap naar boven.

Plaats de bovenliggende zijgoot hier overlappend overheen.

Schroef de bovenliggende zijgoot vast in de onderliggende zijgoot met twee boorschroeven 4,9x19 zwart gecoat met ring,




1	BRSCHROEF4,9X19RZ	Boorschroef 4,9x19 RVS T25 zwart met ring
1	ZY-ZGT	Kyroof zijgoot
Qty	Name	Description

## Dakvlak hoger dan 3000

Bij een dakvlak hoger dan 3000 mm worden meerdere delen dakbedekking overlappend geplaatst.

Indien er geen ventilatie-opening in de dakbedekking wordt gemaakt, spant u de dakbedekking strak en schroef u de dakbedekking vast op de hoogst mogelijke pankat (schroef 5x30 met ring, 1x per 400mm).

Indien wel een ventilatie-opening wordt gemaakt, plaatst u langs de bovenrand van de dakbedekking houten lat 18x70 en zet deze vast op de tengels met schroef 5x60mm. Span de dakbedekking op en schroef de dakbedekking vast met schroef 5x30 + afstandbus 5 mm. Zet de dakbedekking iedere 400mm vast.




		Description
1	BR5MMAFSTBUS	5mm afstandbusje tbv ventilatieopening
1	BRSCHROEF5X30R	Spaanplaatschroef 5x30mm RVS T25 met ring
1	KY-DB	Kyrof 3-laags dakbedekking
1	KY-HOUT-18X70	Hout geschaafd 18x70mm L=4800
Qty	Name	

## Dakbedekking aanbrengen

De dakbedekking is op maat gesneden in breedtes van maximaal 3050mm. Plaats de onderpunt van de dakbedekking overlappend in de zijgoot en maak ook aan de onderzijde van het indaksysteem een overlap van ongeveer 10mm (op ribbelband of andersoortige aansluiting).

Schroef de hoek van de dakbedekking vast in de zijgoot met de zwart gecoate boorschroef (supertex) 4,8x19 met neopreen ring. Schroef vervolgens de onderzijde van de dakbedekking vast met schroef 5x30 met neopreen ring (1x per 400mm). Trek de dakbedekking goed strak en zet de dakbedekking naar boven toe in de zijgoot vast met supertex 4,8x19 (1x per 400mm).




	Qty	Name	Description
1	KY-DB		Kyroof 3-laags dakbedekking
1	BRSUPT4,8X19RZ		Boorschroef 4,8x19 RVS T25 zwart met ring
1	BRSCHROEOF5X30R		Spaanplatschroef 5x30mm RVS T25 met ring

## Verticale EPDM naad

Indien het dak breder is dan 15 meter, is het EPDM in delen geleverd en wordt het EPDM verticaal gekoppeld. Voor het aanbrengen van deze koppeling raden wij aan om gebruik te maken van een erkent EPDM verwerker.

Op de positie van de koppeling is een verticale lat 22x100 voorzien. Laat de onderliggende strook EPDM hierop rusten en zet deze vast met lijm of schroeven.

- Zorg voor een droge vettvrije ondergrond.
- Voorzie het EPDM van primer.
- Plaats de dubbelzijdige vulkaniserende tape en rol deze aan op het EPDM.
- Voorzie de overlappende strook EPDM aan de onderzijde van primer.
- Verwijder de folie van de dubbelzijdige tape en plaats de overlappende strook EPDM op de dubbelzijdige tape
- Rol de verbinding stevig aan.




	Qty	Name	Description
1		KY-PRIMER850ML	850ml primer tbv hechting vulkaniserende tape
1		KY-DZTAPE	Vulkaniserende tape tbv dakbedekking
1		KY-HOUT-22X100	Houten panlat 22x100mm



The **Beauty** of Photovoltaics

## Dakbedekking op Ribbelband



Als de dakbedekking bovenvandaan correct is vastgeschroefd, overlapt deze het Ribbelband aan de onderzijde.


De dakbedekking wordt overlappend op het ribbelband vastgeschroefd in de lat 18x70 waarmee ook het ribbelband is vastgezet. Leg het EPDM netjes glad en gebruik een zwart gecoate schroef 5x30 met neopreen ring om het EPDM via het Ribbelband in het hout vast te zetten

1	KY-DB	Kyroof 3-laags dakbedekking
1	KY-HOUT-18X70	Houten lat geschaafd 18x70mm
1	BRSCHROEF5X30R	Spaanplaatsschroef 5x30mm RVS T25 met ring
Qty	Name	Description

## Bovenzijde dakbedekking

De bovenzijde van de dakbedekking loopt door tot twee panlatten boven het pv-vlak. De eerste dakpan boven het pv-vlak komt volledig op de dakbedekking te liggen zodat we zeker zijn dat er geen stuifsnieuw onder de dakpan kan waaien.

Zaag de ziggoen op maat (op lengte twee panlatten boven de zonnepanelen) en schroef de dakbedekking vast (schroef 5x30 met neopreen ring).




	Qty	Name	Description
1	KY-DB	Kyroof 3-laags dakbedekking	
1	KY-ZGT	Kyroof ziggoot	
1	BRSCHROEF5X30R	Spaanplatschroef 5x30mm RVS T25 met ring	

## Koppeling dakbedekking

Bij een dakvlak zonder ventilatie-opening is de koppeling niets meer dan het overlappend vastschroeven van de dakbedekking op panlatten. Plaats de dakbedekking ongeveer 100mm overlappend op de onderliggende dakbedekking en schroef de dakbedekking iedere 400mm vast op de panlat met schroef 5x30 met neopreen ring.

Bij een koppeling met ventilatie-opening zorgen de afstandbusjes voor de ventilatie-opening. Plaats de 5 mm afstandbusjes aan de onderzijde van houten lat 18x70, leg de rand van bovenliggende dakbedekking er op en schroef de dakbedekking via het afstandsbusje vast in de houten lat.

Trek de dakbedekking strak en schroef de dakbedekking iedere 400mm vast.




	BR5MMMAFSTBUS	5mm afstandsbusje tbv ventilatieopening
Qty	1	BRSCHROEF5X30R
	1	KY-DB
Description		

## Kabeldoorvoer

Voor het maken van een kabeldoorvoer in de dakbedekking, snijt u allereerst een gat in de dakbedekking. Het raster van polyester met glasvezel voorkomt dat de dakbedekking kan doorscheuren.

Haal de kabel door het gat en zorg dat de kabel naar beneden toe loopt. Plaats rubberkit rond het gat en dicht het gat af met een strook overlappend band.




Qty	Name	Description
1	KY-RKIT	Kyroof rubberkit tbv aanbrengen kabeldoorvoer
1	KY-KABELDV	Kyroof overlappend band tbv kabeldoorvoer
Qty	Name	Description


## Montageprofielen

De montageprofielen zijn ontworpen om onder het PV-paneel te worden vastgeschroefd. De montagelijst wordt gebruikt voor het vastschroeven en koppelen van de zonnepanelen.

Bij het monteren wordt het PV-paneel aan één zijde vastgeschoerd met de montagelijp en aan de andere zijde vastgeklemd door het naastgelegen paneel. Bij een koppeling van de panelen wordt het profiel dus eenzijdig met de lip naar buiten en aan de andere zijde met de lip naar binnen onder het PV-paneel geplaatst.



Qty	Name	Description
1	KY-MPROF	Montageprofiel 3-gats tbv montagezijde paneel



Standaard wordt het montageprofiel op de lange zijde van het paneel gemonteerd. Om extra ruimte te behouden voor de waterafvoer onder het pv-vlak en om de onzichtbaarheid van het montagesysteem te verhogen, wordt het montageprofiel op de onderrand van het pv-vlak vaak naar de korte zijde van het paneel verplaatst. Zo wordt u geholpen met een vaste hart-op-hart afstand zowel in verticale als in horizontale richting.

Aan de linkerzijde en aan de bovenzijde plaatst u de montageclip naar buiten. Bij het monteren op het dak zet u de schroef aan de bovenzijde losjes vast zodat een bovenliggend paneel nog onder het montageprofiel kan worden geschoven.

KY-MPROF-O  
Aan de Rechter zijde montageclip naar binnen


Cty	Name	Description
1	KY-MPROF-B	Kyroof montageprofiel zwart Boven
1	KY-MPROF-O	Kyroof montageprofiel zwart Onder
1	BRSUPT4,8X16R	Zelfborende schroef 4,8x16 RVS met ring
1	PV-Paneel	Zonnepaneel met kader

## Montageprofiel

De montageprofilen KY-MPROF kunnen vooraf op het pv-paneel worden gemonteerd.

Draai het paneel op de rug en plaats het montageprofiel met de lip tegen de buitenzijde van het pv-kader. Plaats de montageprofilen op 85mm van het eind van het zonnepaneel. Deze montagepositie heeft tollerantie, maar op de doorsnede tekening wordt uitgegaan van 85mm. Eventueel kunt u op het dak controleren dat het montageprofiel straks goed op de lat 22x100 ligt.

Schroef het montageprofiel vast in het pv-kader met twee zelfborende schroeven 4,8 x 19 + neopreen ring.




Qty	Name	Description
1	KY-MPROF-B	3-gats Kyroof montageprofiel boven
1	BRSUPT4,8X19R	Zelfborende schroef 4,8x19 RV/S met ring
1	PV-Panel	Zonnepaneel met kader

BB 001008 - 15.0kt.2016

## Montage eerste panel

Meet de positie van de zonnepanelen uit in het dakvlak. Pak een pv-paneel onderste rij. Het M-PROF (korte zijde) met de montagelip naar buiten plaatst u naast de verhoren goot en zet u vast met schroef 5x40 met neopreen ring (zwart gecoat). Schroef het paneel vast in de lat 22x100 die u onder het EPDM vlak heeft gemonteerd.

Aan de bovenzijde van het paneel zijn twee montageprofielen voorzien met de montagelip naar buiten. Als het paneel recht ligt zet u de zwarte schroeven 5x40 met ring tot halverwege in het M-PROF vast. Zo blijft het paneel goed liggen en kan u het bovenliggende paneel straks goed onder het montageprofiel vastzetten.



Qty	Name	Description
4	KY-MPROF-B	3-gats Kyroof montageprofiel boven
3	BRBSCHR5X40RZ	Schroef 5x40mm RVS T25 zwart met ring
1	PV-Panel	Zonnepaneel met kader

B B 0 0 1 0 6 8 - 2 5 . j a n . 2 0 1 7


## Naastgelegen paneel rij 1

Plaats het tweede zonnepaneel uit de 1ste rij met de montageclip op de koppellip van het eerste zonnepaneel.

Controleer of beide montageprofielen goed over elkaar liggen (paneelaafstand is 14mm). Leg het paneel recht en schroef het tweede paneel met de montageclip vast.

Bij het vastschroeven van de boorschroeven tussen de panelen is het belangrijk dat u een verlengde torxbit (75 - 100mm) gebruikt zodat u niets beschadigt en snel kunt werken.


Aan de bovenzijde van het paneel zet u de montageprofielen wederom lostjes vast (schroef tot halverwege in het hout).



1	KY-MPROF-B	3-gats Kyroof montageprofile boven
1	BRBSCHR5X40RZ	Schroef 5x40mm RVS T25 zwart met ring
1	PV-Paneel	Zonnepaneel met kader
Qty	Name	Description

PV-paneel onderste rij Rechts

KY-MPROF-B  
Aan de bovenzijde montagelip naar boven



## MPROF 1ste rij rechts

Bij het laatste paneel uit de rij wordt het montageprofiel aan beide zijde met de montagelip naar buiten gemonteerd, zodat dit paneel ook aan de rechter zijde kan worden vastgeschroefd.

Bij een bovenliggende rij panelen zet u de schroef aan de bovenzijde wederom losjes vast zodat een bovenliggend paneel nog onder het montageprofiel kan worden geschoven.


KY-MPROF-B  
Ook aan de Rechter zijde montagelip naar buiten

KY-MPROF-B  
Aan de Linker zijde montagelip naar buiten

Qty	Name	Description
1	KY-MPROF-B	Kyroof montageprofiel zwart Boven
1	KY-MPROF-O	Kyroof montageprofiel zwart Onder
1	BRSUPT4,8X16R	Zelfborende schroef 4,8x16 RVS met ring
1	PV-Panel	Zonnepaneel met kader

## MPROF bovenliggende rij

PV-paneel bovenliggende rij



Bij de bovenliggende rijen met zonnepanelen worden de montage alleen nog aan de lange zijde gemonteerd. Aan de bovenzijde met de montagelip naar buiten (MPROF-B) aan de onderzijde met de montagelip naar binnen (MPROF-O).

Bij het plaatsen valt wordt het montageprofiel aan de onderzijde met de koppellip onder de montagelip van het onderliggende paneel geschoven. Met het aandraaien van de schroef wordt het montageprofiel vastgeklemd onder het onderliggend paneel. Als er bovenliggend meer panelen worden geplaatst zet u de schroef alvast losjes vast in de montageprofielen aan de bovenzijde zodat u de schroef straks eenvoudig vast kunt draaien als het bovenliggende paneel is geplaatst.


Qty	Name	Description
1	KY-MPROF-B	Kyroof montageprofiel zwart Boven
1	KY-MPROF-O	Kyroof montageprofiel zwart Onder
1	BRSUPT4,8X16R	Zelfborende schroef 4,8x16 RVS met ring
1	PV-Panel	Zonnepaneel met kader

## Bovenliggende rij

Pak een PV-paneel bovenliggende rij en plaats deze op het dak met de montagelippen naar buiten aan de bovenzijde. Til het onderliggende zonnepaneel 2mm omhoog en schuif het montageprofiel aan de onderzijde met de koppellip onder de montagelip van het onderliggende paneel.

Controleer op beide montageprofielen goed over elkaar liggen (paneelaafstand is 14mm). Leg het paneel recht en schroef schroef 5x40 vast.

Herhaal deze stap bij de aansluitende zonnepanelen.



	QTY	Part Number	Description
1	KY-MPROF	Kyroof montageprofiel zwart	
1	BRBSCHR4,9X35RZ	Boorschroef 4,9x35mm RV S T25 zwart met ring	
1	PV-Panel	Zonnepaneel met kader	




The **Beauty** of Photovoltaics

## Bovenprofiel

Op de eerste panlat boven het pv-vlak monteert u het bovenprofiel.

Leg het bovenprofiel naast de zijgaten op de panlat en schroef deze vast met de zwart gecrate schroef 5x30 met neopreen ring.




1	BRSCHROEF5X30RZ	Spaanplaatsschroef 5x30mm RVS zwart met ring
1	KY-BPR	Kyroof bovenprofiel
Qty	Name	Description

## Bovenprofiel op maat

Vaak zult u het bovenprofiel even op maat moeten zagen voor een nette passing tussen de zij profielen.

Bij een korte lengte zult u ook een extra gat moeten boren Ø8 om te zorgen dat het passtuk met twee schroeven wordt vastgezet.



1	BRSCHROEF5X30RZ	Spaanplaatsschroef 5x30mm RVS zwart met ring
1	KY-BPR	Kyroof bovenprofile
Qty	Name	Description

## Sneeuwstop

Plaats schuimrubber 50x10 met de plakrand in de gootjes van de zijprofielen en het bovenprofiel.

Vanuit het bovenprofiel laat u het schuimrubber doorlopen over de ziggoten. Dit kan zowel over de dakbedekking als over het aluminium profiel.



Qty	EPDM-50x10	Name
1	EPDM semi-gesloten celrubber 50 x 10	Description


BB 001018 - 11. feb. 2016



## Dakpannen onder

Plaats de dakpannen op de panlat onder het pv systeem en schroef deze vast op de panlat onder het ribbelband.

Vervorm het ribbelband zodat het netjes meevoert met een eventuele golf in de dakpan.



B B 0 0 1 0 2 0 - 1 1 . f e b . 2 0 1 6



1 KY-RIBBELBAND  
Qty

Ribbelband 300mm breed

Description



## Panklem



Pak een panhaakje 25x15 en plaats deze tussen twee dakpannen in.

Schuif de panklem onder het ribbelband en prik de lange lip door de dakbedekking.

Buig de lange lip om over de dakbedekking zodat de dakbedekking goed op zijn plaats blijft zitten en niet op kan waaien.

Plaats deze panklem 1x per drie dakpannen.

Qty	Name	Description
1	KY-PH	Panklem 15x25 zwart

BB 001021 - 11. feb. 2016




The **Beauty** of Photovoltaics

## Dakpannen rondom

Plaats de dakpannen overlappend op de zijgoten en het bovenprofiel en schroef deze eveneens vast op de panlat.

De pannen sluiten aan op de randprofielen van het indaksysteem en als het pv-vlak goed is gecentreerd is de ruimte tussen de dakpannen en het eerste paneel niet meer dan één dakpan breed. Mocht de ruimte te groot zijn, kunnen eventueel dakpannen op maat worden geslepen.



B B 0 0 1 0 2 2 - 5 . a p r . 2 0 1 6

Qty	Dakpan	Name	Description
1	Dakpan		

Dakpannen

**Robisol B.V.**

Noordersingel 22-2  
2651LV Berkel & Rodenrijs  
The Netherlands  
+31 (0)10 2235953  
[info@Robisol.com](mailto:info@Robisol.com)

